

宁波前湾新区建设和交通运输局文件

甬前建交〔2023〕31号

关于公布2023年度第一批建设工程文明施工 “红黑榜”的通知

新区各在建项目建设、施工、监理企业，区安质站，各有关单位：

为深入推进建设工程文明施工管理，以良好形象创建全国文明城市典范城市，以崭新面貌迎接亚运会，根据《宁波市住房和城乡建设局关于进一步做好建设工地文明典范城市创建工作的通知》（甬建笈〔2022〕98号）、《宁波市住房和城乡建设局关于迅速强化落实房屋市政工程文明典范城市创建工作的通知》（甬建笈〔2023〕16号）、《宁波市住房和城乡建设局关于印发宁波市住房城乡建设系统“迎亚运”2023年总体工作方案的通知》（甬建发〔2023〕20号）等文件要求和2月24日新区建设领域全国文明城市创建工作推进会会议精神，我局在3月份对区内在建工地文明施工情况进行了专项检查。现根据检查情况公布2023年度第一批建设工程文明施工“红黑榜”，

在宁波市建筑市场信用信息系统中对“红榜”工地施工总承包单位、监理单位加1分，对“黑榜”工地施工总承包单位、监理单位扣1分。

一、“红榜”工地

1. 项目名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园三期B2区块

建设单位：宁波杭州湾新区汽车产业发展有限公司

施工总承包单位：浙江致佳建设有限公司

监理单位：浙江联达工程项目管理有限公司

亮点：围挡公益广告整齐美观，施工场地布置整洁有序，主要道路硬化环通，喷淋、雾炮常态化开启，车辆进出冲洗，扬尘治理台账完善。

2. 项目名称：宁波杭州湾新区金融广场二期项目

建设单位：宁波海赋旅游发展有限公司

施工总承包单位：海达建设集团有限公司

监理单位：同舟国际工程管理有限公司

亮点：围挡公益广告整齐美观，主要道路硬化环通，喷淋、雾炮常态化开启，车辆进出冲洗，扬尘治理台账完善，生活区、办公区美观整洁。

二、“黑榜”工地

1. 项目名称：绿地杭州湾三期（综合服务区块1#a地块）一标段

建设单位：宁波杭州湾新区博海置业有限公司

施工总承包单位：江苏省建筑工程集团有限公司

监理单位：浙江中润工程管理有限公司

问题：围挡破损开口，公益广告缺失，有大量小广告、牛皮癣，集装箱、建筑材料违规占道，建筑垃圾未清理，裸露土方未覆盖。

2. 项目名称：绿地杭州湾三期(综合服务区块 1#d 地块)

建设单位：宁波杭州湾新区博海置业有限公司

施工总承包单位：上海绿地建设（集团）有限公司

监理单位：浙江中润工程管理有限公司

问题：围挡破损开口，公益广告缺失，有大量小广告、牛皮癣，集装箱、建筑材料违规占道，建筑垃圾未清理，裸露土方未覆盖，车辆进出未冲洗，喷淋、雾炮未开启。

3. 项目名称：绿地杭州湾三期（康乐宜居 7#c 地块）

建设单位：宁波杭州湾新区泛海置业有限公司

施工总承包单位：天津市建工工程总承包有限公司

监理单位：浙江中润工程管理有限公司

问题：围挡破损开口，公益广告缺失，有大量小广告、牛皮癣，部分围挡倾斜破损，局部围挡高度不足 1.8m。

4. 项目名称：绿地杭州湾三期（康乐宜居 7#d 地块）

建设单位：宁波杭州湾新区泛海置业有限公司

施工总承包单位：天津市建工工程总承包有限公司

监理单位：浙江中润工程管理有限公司

问题：围挡破损开口，公益广告缺失，有大量小广告、牛

皮癣，部分围挡倾斜破损，局部围挡高度不足 1.8m，工地污水违规外排，集装箱、建筑材料违规占道。

5. 项目名称：绿地杭州湾三期（康乐宜居 8#B 地块）

建设单位：宁波杭州湾新区泛海置业有限公司

施工总承包单位：上海盛房建设（集团）有限公司

监理单位：浙江公诚建设项目咨询有限公司

问题：围挡公益广告缺失，有大量小广告、涂鸦，大门处围挡破损脱落，局部围挡倾斜开口，电瓶车、建筑材料违规占道。

6. 项目名称：绿地杭州湾三期（康乐宜居 8#C 地块）

建设单位：宁波杭州湾新区泛海置业有限公司

施工总承包单位：上海盛房建设（集团）有限公司

监理单位：浙江公诚建设项目咨询有限公司

问题：围挡公益广告缺失，有大量小广告、涂鸦，大门处围挡破损脱落，局部围挡倾斜开口，电瓶车、建筑材料违规占道，生活区围挡公益广告未设置。

7. 项目名称：绿地杭州湾三期（康乐宜居 8#d 地块）

建设单位：宁波杭州湾新区泛海置业有限公司

施工总承包单位：上海绿地建筑工程有限公司

监理单位：宁波弘正工程咨询有限公司

问题：围挡公益广告缺失，局部围挡倾斜开口，有大量小广告、涂鸦，喷淋、雾炮未开启，裸土未覆盖，场内道路扬尘

严重。

8. 项目名称：合生杭州湾国际新城桥 0813#、0833#、0834#
地块项目一期（高层住宅、幼儿园）

建设单位：宁波合生锦城房地产有限公司

施工总承包单位：广东合建工程总承包有限公司

监理单位：浙江康正工程管理有限公司

问题：西侧围挡破损，公益广告缺失，局部围挡倾斜，生活区周边垃圾未清理，车辆、建筑材料违规占道，车辆进出未冲洗。

9. 项目名称：宁波杭州湾新区文创宜居区块 5#-f 地块项目

建设单位：宁波祥源旅游开发有限公司

施工总承包单位：祥源建设有限责任公司

监理单位：宁波宁大工程建设监理有限公司

问题：围挡公益广告缺失，表面存在涂鸦，部分围挡材质不符合要求，局部破损开口，建筑垃圾未清理。

10. 项目名称：秦匠建材 200 万米钢绞线桩项目

建设单位：宁波中纺金盛纺织新材料有限公司

施工总承包单位：宁波大正空间结构有限公司

监理单位：宁波驭盛工程项目管理有限公司

问题：场内道路积尘严重，裸露土方未覆盖，车辆进出未冲洗，污染周边道路。

11. 项目名称：联东 U 谷·宁波前湾新区科技创新产业园（一期）

建设单位：宁波联东金泓实业有限公司

施工总承包单位：浙江均泰建设有限公司

监理单位：北京正直工程监理有限公司

问题：场内道路积尘严重，喷淋未开启，车辆进出未冲洗，污染周边道路，三级沉淀池设置不到位，存在违规外排。

各在建项目建设、施工、监理企业要高度重视文明施工，积极借鉴好的做法、好的经验，改正存在的问题与不足，着力攻坚围挡规范、施工扬尘、出入口保洁等工地环境突出问题，切实履行文明施工主体责任，为宁波市创建全国文明典范城市和迎接杭州亚运会呈现良好形象、崭新面貌，不断提升建设工程文明施工水平。

宁波前湾新区建设和交通运输局

2023年4月20日

