

# 宁波市住房和城乡建设局文件

甬建发〔2024〕79号

---

## 宁波市住房和城乡建设局关于发布2024年度 全市房屋市政工程第一批扬尘 治理“黑榜”通知

各区（县、市）、功能园区住房城乡建设主管部门，市建设安质总站，市建筑业协会、市政行业协会、监理与招投标协会，各有关单位：

为持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，高标准、高质量推进全市房屋市政扬尘治理，助推全市空气质量环境持续改善，特别是对重点区域实施空气质量精准化管控和治理，全面控制重点区域范围内住建系统扬尘面源污染。根据《全

市房屋市政扬尘治理专项工作方案》工作部署，结合市级层级督导和区（县、市）日常监督检查情况，现发布 2024 年度全市房屋市政工程第一批扬尘治理“黑榜”名单。

## 一、“黑榜”名单

（一）项目名称：江北区 JB04-02-21、22、23，JB04-03-15a、15b、16a、16b（文创港核心区中兴大桥两侧）地块（一期）

所属地区：江北区

建设单位：宁波宝龙聚行置业有限公司

负责人：徐振锋

施工单位：浙江鼎元建设有限公司

项目经理：倪建庆

监理单位：城市建设技术集团（浙江）有限公司

总监理工程师：杨仁柯

存在问题：场地内大量裸土未覆盖，砂石未覆盖，车辆行驶产生扬尘；大门口附近路面污染严重，道路积灰积泥。



(二) 项目名称: 宁波路林燃料有限公司新建仓库项目

所属地区: 镇海区


建设单位: 宁波市路林燃料有限公司

负责人: 华列山

施工单位: 浙江丰吉建设有限公司

项目经理: 徐旭军

存在问题: 大门口未冲洗干净, 有车轮印迹; 施工现场出入口未设置车辆自动冲洗装置、洗车池、三级沉淀池; 主要道路未100%硬化; 现场垃圾未及时清理。



(三) 项目名称: 宁波市淮河路(明州路-恒山路)工程

所属地区: 北仑区

建设单位: 宁波市城市基础设施建设发展中心

负责人: 李坚


施工单位: 浙江鸿博生态建设集团有限公司

项目经理: 张泽涛

监理单位: 浙江东方工程管理有限公司

总监理工程师: 徐杨成

存在问题: 主干道洒水不及时, 局部裸土覆盖不到位, 挖机作业未采取湿法作业。



(四) 项目名称: 箕漕街79弄(广福街-箕漕街)拓宽工程

所属地区: 鄞州区

建设单位: 宁波市鄞州区南部新城市政园林建设有限公司

负责人: 赵骁

施工单位: 慈溪市天一建设工程有限公司

项目经理: 华可

监理单位：宁波市公平监理咨询有限公司

总监理工程师：叶鑫

存在问题：出入口车辙印明显，冲洗不干净，场外砂土撒落；  
场地内裸土未覆盖。



（五）项目名称：奉化河头路（长汀路至四明路段）道路工程

所属地区：奉化区

建设单位：宁波市奉化区祥湖实业发展有限公司

负责人：汪德火

施工单位：浙江滕头园林股份有限公司

项目经理：刘海群

监理单位：宁波宁大工程建设监理有限公司

总监理工程师：陈栋

存在问题：该项目为网络舆情上扬尘、噪音投诉项目，在9月4日“回头看”巡查时发现仍存在入口车辙印明显，冲洗不干净；场地内大面积裸土未覆盖；挖土作业未采取防尘措施。



(六) 项目名称: 年产 3.8 万只电推剪电机生产线建设项目

所属地区: 奉化区

建设单位: 宁波金元刀剪制造有限公司

负责人: 骆岳平

施工单位: 宁波荣汇建设有限公司

项目经理: 向光

存在问题: 大门及七牌二图未设置; 抑尘喷淋未设置; 车辆冲洗装置未设置; 现场裸土未进行绿网覆盖;



(七) 项目名称: 宁波宏迪尺业有限公司厂房扩建项目

所属地区: 余姚市

建设单位: 宁波宏迪尺业有限公司

负责人: 沈岳先

施工单位: 浙江固鑫建筑特种技术有限公司

项目经理: 李海东

监理单位: 浙江森威建设管理有限公司

总监理工程师: 黄连平

存在问题: 现场材料堆放混乱, 未设置标识标牌, 出入口及场内主要道路不整洁, 砂、石等散落物较多, 易扬尘。



(八) 项目名称: 慈溪市新城河 I#地块安置房工程

所属地区: 慈溪市

建设单位: 慈溪市欣汇建设开发有限公司

负责人: 卢杰

施工单位: 中铁十四局集团有限公司

项目经理：詹天昊

监理单位：浙江工程建设管理有限公司

总监理工程师：刘海全

存在问题：渣土运输车超载，车辆上盖覆盖未严闭；场地内裸土未采取覆盖等措施，有扬尘现象；车辆未冲洗干净出场，出口通道车轮印明显。



(九) 项目名称：宁海县跃龙街道原客运总站南地块项目

所属地区：宁海县

建设单位：得力房地产有限公司

负责人： 兰明坤

施工单位： 浙江韦达建设有限公司

项目经理： 郭从庆

监理单位： 融华工程管理有限公司

总监理工程师： 陈志云

存在问题： 出入口车辙印明显，冲洗不干净；场外违规占道，未采取临时围护、覆盖措施。



(十) 项目名称： 宁海县跃龙街道 16-13 地块（幼儿园）工程（启承教育）

所属地区： 宁海县

建设单位： 宁海启承教育咨询服务部（个体工商户）

负责人： 陈藏元

施工单位： 宁波弘基建设有限公司

项目经理： 吴建华

存在问题： 场内建筑材料堆放混乱，未及时处理；主道路泥

泞，积灰；外架安全网局部破损，挂设不严密；预拌砂浆桶底部泥浆污染。



(十一)项目名称: 宁波威霖住宅设施有限公司研发综合楼  
建设工程

所属地区: 象山县

建设单位：宁波威霖住宅设施有限公司

负责人：张长法

施工单位：浙江大虞建设有限公司

项目经理：励亮

监理单位：中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

总监理工程师：柳伟伟

存在问题：施工现场水泥砂石未入库遮盖；施工现场裸土未覆盖；建筑垃圾未集中堆放，及时清理；施工现场冲洗装置失效，无车辆冲洗记录。



（十二）项目名称：宁波金林针织有限公司年产5万吨高端全棉及混纺针织品项目

所属地区：前湾新区

建设单位：宁波金林针织有限公司

负责人：胡泉炎



施工单位：浙江亦祥建设有限公司

项目经理：冯妞

监理单位：慈溪市城市建设监理有限公司

总监理工程师：赏双

存在问题：场内主要施工道路积灰严重，车辆行驶过程中产生大量扬尘；裸土未采取覆盖等措施。



(十三)项目名称：合生杭州湾国际新城桥 0808#、桥 0830#  
地块项目

所属地区：前湾新区

建设单位：宁波合生锦城房地产有限公司

负责人：郑建国


施工单位：广东合建工程总承包有限公司

项目经理：吴田飞

监理单位：宁波哲阳工程管理有限公司

总监理工程师：贺林江

存在问题：场内裸土未覆盖，积尘严重；材料堆放混乱，未分类标识；建筑垃圾未覆盖，未及时清理；安全网破损严重。



## 二、惩戒措施

对纳入本次扬尘治理“黑榜”名单的项目及其相关企业主体，予以全市通报批评，并在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中，按相关条例扣分项予以扣除企业总分的信用惩戒。各地建设行业主管部门结合扬尘税做好相应评价工作。

## 三、工作要求

上述纳入本次扬尘治理“黑榜”名单的建设主体，应于9月

30日之前完成整改，并将整改资料报送市住建局（整改资料需有影像照片为证）。属地建设主管部门组织人员现场复查，对拒不整改、整改质量不高甚至虚假整改的，将进一步采取措施予以惩戒。全市各建筑业企业要以此为戒，全面开展企业所属项目扬尘专项治理情况自查自纠并常态化保持。各地建设主管部门、市建设安质总站，要深刻认识抓好房屋市政工程扬尘治理工作的重要性和紧迫性，对照问题举一反三综合治理，全面落实部门监管责任和企业主体责任，特别是落实建设单位首要责任，加大日常监督检查和层级督导检查，实施市区两级联动，形成合力，持续做好建设施工领域施工现场扬尘污染的生态环境突出问题整治，巩固文明施工治理成果。

市住建局联系人：蔡雷，联系电话：89180545。

宁波市住房和城乡建设局

2024年9月27日



